

# GMB

Your success is our Future.

STRUT MOUNT / STRUT MOUNT KIT

# アッパーマウント

高品質



高耐久性



左右同時  
交換対応!

## キット販売

※単品販売も想定の個別包装(ラベル付き)



2型番4個セット



4型番8個セット

# アッパーマウントの交換は 右と左、同時交換を!



片側だけ交換した場合、  
もう片側の部品もすでに同じ様に  
摩耗及び劣化をしている事が  
考えられるからです。



**左右同時に!**

なぜ同時に  
交換なの?



交換すると  
どうなるの?



- ・振動や衝撃を吸収する性能が復活
- ・本来の乗り心地や安定性が改善
- ・車にかかる負担が軽減

**★車を長持ちさせる効果も得られます。**

# 車の健康状態をチェックしよう! 【アッパーマウント編】



## お車に以下の症状はありませんか?

- |                              | チェック                     |
|------------------------------|--------------------------|
| ① 車が揺れて不安定な走行を感じたことがある       | <input type="checkbox"/> |
| ② 走行時に左右にハンドルをとられたことがある      | <input type="checkbox"/> |
| ③ ブレーキの際、左右にハンドルをとられたことがある   | <input type="checkbox"/> |
| ④ 高速道路を良く利用する                | <input type="checkbox"/> |
| ⑤ 峠もしくは凹凸の悪路を走行することが多い       | <input type="checkbox"/> |
| ⑥ 重たい荷物を積んで走行することが多い         | <input type="checkbox"/> |
| ⑦ 車を購入してから5年以上経過している         | <input type="checkbox"/> |
| ⑧ 走行距離が5万キロ以上経過している          | <input type="checkbox"/> |
| ⑨ タイヤの摩耗が早い                  | <input type="checkbox"/> |
| ⑩ 異音がする(ゴトゴト・ギシギシ・ガタガタ・コンコン) | <input type="checkbox"/> |
- 上記に該当する場合は、確認もしくは点検をお勧め致します

## アッパーマウント確認方法

車のボンネットを開けてアッパーマウントの“スキマ”を確認しましょう。

運転席側と助手席側に左右に取り付けられています。



スキマがあれば交換のサインです!



安全で安心なカーライフの為、上記項目に  
該当があれば交換をお勧め致します。



# 大型車用サスペンション交換パーツ

いすゞ・日野・日産UD・三菱ふそう等各メーカーを取り揃えております。



ボールジョイント

タイロッドエンド



ギアシフトリンク  
ボールジョイント

ドラッグリンク



各メーカーあわせて

150種

## ウォーターポンプ (旧車・名車対応)

日本の旧車や、欧米車などのウォーターポンプを幅広く取り扱っております。  
ウォーターポンプでお困りの際は一度お問い合わせをお願い致します。

### ISUZU 117 COUPE

イズズ 117クーペ  
(1970 - 1975)  
G180 9-13617-637-1



GWIS-14A



### HONDA CIVIC

ホンダ シビック  
(1972 - 1976)  
EB1 19200-634-325



GWHO-13AP




### TOYOTA TRUENO

トヨタ スプリンタートレノ AE86  
(1983 - 1987)  
4AGEU 16110-19155



GWT-62A



上記以外の名車の部品も取り扱っております。一度お問い合わせ下さい。

**GMB** 株式会社

〒636-0295 奈良県磯城郡川西町大字吐田150番地3  
TEL: 0745-44-1911 FAX: 0745-44-1930  
<https://www.gmb.jp/>



<https://www.facebook.com/gmbsales/>